

SPRAY-KON Kontaktné lepidlo B707

návod na použitie

Plochy sa lepia čisté bez prachu a mastnoty.
Pred použitím treba nádobu dobre pretrepať.
Tryska umožňuje nastaviť prietok lepidla.
Lepidlo sa strieka zo vzdialenosti 12 až 25 cm.
Odporúča sa aplikovať dve tenké vrstvy lepidla.
Treba počkať 2 až 4 minúty aby sa odparilo rozpúšťadlo.

Lepené komponenty treba pevne pritlačiť
najneskôr do 40 minút po aplikácii lepidla.
Prebytok lepidla sa odstrániť riedidlom alebo
liehovinami. Skladovať pri teplote nad 5°C.

Dôležité: Po použití nádoby otočte
a stlačte trysku

